

#	CT	OP	Placa	Imagem	Clonador	Pre-runin	Comando	OA3	Status	Observação
1	1	1	LIVA	Windows	DISM	WINPE	-	N	OK	
2	2	2	CUBI	Windows	DISM	WINPE	-	N	OK	
3	3	3	LIVA	Linux	Partimage	WINPE	-	N		Falha ao restaurar imagem com EFI, provavelmente por conta do partimage
4	4	4	CUBI	Linux	Partclone	WINPE	-	N	OK	
5	5	5	CUBI	Linux	FSarchiver	DOS	-	N	OK	
6	6	6	BSWI-D2	Linux	FSarchiver	WINPE	-	N	OK	
7	7	7	BSWI-D2	Windows	DISM	WINPE	-	N	OK	
8	8	8	BSWI-D2	Windows	DISM	DOS	-	N	OK	Possivel travamento por conta do loadlin
9	9	9	LIVA	Windows	DISM	WINPE	1 - afuwin.exe /oad, 2 - afudos.exe /aoa3.bin	S	Cancelado	Necessário atualizar o DIS
10	10	10	CUBI	Windows	DISM	DOS	1 - afudos.exe /oad, 2 - afuwin.exe /aoa3.bin	S	Cancelado	Necessário atualizar o DIS
11	11	11	H110	Windows	DISM	WINPE	1 - afuwin.exe /oad, 2 - afuwin.exe /aoa3.bin	S	Cancelado	Necessário atualizar o DIS